

UUSIKAUPUNKI - VARANPÄÄ - HUUVARI I

Kiinteistötiedot

KUNTA	KIINTUNNUS	KYLÄ/KAUPUNGINOSA	KIINTEISTÖN NIMI		
Uusikaupunki	533-0001-0125	VARANPÄÄ	HUUVARI I		
OSOITE				ALUETYYPPI	
Mäntysaarentie 423 23450 LOKALAHTI				Huvila- ja kesämökkialue	
KULTTUURIARVOT				ARVOTUS	
Rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokas				Maisemallinen	
PERUSTELUT					
Torppa? Lohkottu Isotalosta 1932. Päärak. (1800-1900-l alku?), rantavaja (1900-l alkupuoli?), saunamökki (1900-l loppupuoli?), varastorak. (1900-l loppupuoli?) sekä ulkokuone. Päärak. ulkoasu muuttunut. Kesämökkialue.					
KAAVATILANNE	KAAVAMERKINTÄ	RAK.LKM.REK.	INV.LKM	HIST. TILATYYPPI	
Rantakaava	RH	5	5	Torppa	
ASUTUSHISTORIA					
Lohkottu Varanpään kylän Isotalosta (osatalo?) vuonna 1932. Toiminut mahdollisesti kalastustorppana?					
PIHAPIIRI					
Tasaisessa ja suojaisessa pihassa päärakennus (1800-1900-l alku?), rantavaja (1900-l alkupuoli?), saunamökki (1900-l loppupuoli?), varastorakennus (1900-l loppupuoli?) sekä ulkokuone. Ranta on kallioinen. Metsä rajaa pihaa etelä- ja ranta pohjoispuolelta. Pihan reunaa kiertää vanha kiviaita.					
YMPÄRISTÖ					
Huuvari I sijaitsee Lokalahden länsilaidalla Huuvarissa. Niemenkärjessä on 4 muuta kesämökkiä 1960-80-luvuilta. Saman pihatien varrella olevat mökit ovat Mummila ja Heilala (kuvattu 14.9.).					
LISÄTIEDOT					
VALOKUVAT					
PIIRUSTUKSET					
KARTAT					
ASIAKIRJAT					
KIRJALLISET JA SUULLISET LÄHTEET					
Kiinteistötietojärjestelmä www.ktj.fi Rakennus- ja huoneistorekisteri 2006 Vakka-Suomen paikkatieto					
INVENTOIJAT			PVM		
Anniina Lehtokari			14.9.		

UUSIKAUPUNKI - VARANPÄÄ - HUUVARI I

Rakennus 001 Torppa

KIINTUNNUS	SUOJELU	KULTT.HIST. ARVO					
533-0001-0125							
RAKVUOSI	1800-1900-luvun alk	MUUTOKSET					
NYKYKÄYTTÖ		ALKUP.KÄYTTÖ		KERROS	RUNKO	VUORAU	
Loma-asuminen		Asuminen		1,5	Hirsi	Pystylauta, peiterimoitettu	
PERUSTUS		KATTO	KATE		ULKOVÄRI		KUNTO
Luonnonkivi -laasti		Satula	Tiili -sementti		Vihreä, ruskea, valkoiset listat		Hyvä
RAKENNUSHISTORIA,SISÄTILAT JA KUVAUS							
KUVAUS: Hirsirunkoinen torppa, jossa pitkät koteloidut nurkat. Rakennusta jatkettu koillispäädystä. Uudessa osassa perustus valettu betonista. Kaakkoissivulla pulpettikattoinen ja rankorakenteinen kylkiäinen, jossa mm. saunatilat. Ikkunat uusittu tuuletusluukullisiksi.							
LISÄTIEDOT, PIIRUSTUKSET JA LÄHTEET							
VALOKUVAT				KOORDINAATIT	1518874	6730973	

Rakennus 002 Vaja

KIINTUNNUS	SUOJELU	KULTT.HIST. ARVO			
533-0001-0125					
RAKVUOSI	1900-l alkupuoli?	MUUTOKSET			
NYKYKÄYTTÖ	ALKUP.KÄYTTÖ	KERROS	RUNKO	VUORAU	
Varastointi	Varastointi	1	Ranko	Pystylauta, avosaumattu	
PERUSTUS	KATTO	KATE	ULKOVÄRI	KUNTO	
Nurkkakivet	Satula	Huopa -liuske	Punainen, musta	Hyvä	
RAKENNUSHISTORIA,SISÄTILAT JA KUVAUS					
KUVAUS: Rankorakenteinen rantavaja, jossa vuorauksena sekä vaaka- että avosaumattu pystylauditus. Kaakkoissivulla kapea kaksiruutuinen ikkuna.					
LISÄTIEDOT, PIIRUSTUKSET JA LÄHTEET					
VALOKUVAT			KOORDINAATIT	0	0

Rakennus 003 Sauna

KIINTUNNUS	SUOJELU	KULTT.HIST. ARVO			
533-0001-0125					
RAKVUOSI	1990-luvun loppupuoli	MUUTOKSET			
NYKYKÄYTTÖ	ALKUP.KÄYTTÖ		KERROS	RUNKO	VUORAUUS
Asumisen oheistoiminnot	Asumisen oheistoiminnot		1	Ranko	Vaakalauta
PERUSTUS	KATTO	KATE	ULKOVÄRI		KUNTO
Betoni -valettu	Satula	Huopa -liuske	Punainen		Hyvä
RAKENNUSHISTORIA,SISÄTILAT JA KUVAUS					
KUVAUS: Saunamökki, jossa avokuisti luoteissivulla. Katon lape jatkuu kuistin yli. Yksiruutuiset ikkunat, joissa tuuletusluukut.					
LISÄTIEDOT, PIIRUSTUKSET JA LÄHTEET					
VALOKUVAT			KOORDINAATIT	0	0

Rakennus 004 Vaja

KIINTUNNUS	SUOJELU	KULTT.HIST. ARVO			
533-0001-0125					
RAKUUOSI	1900-l loppupuoli?	MUUTOKSET			
NYKYKÄYTTÖ	ALKUP.KÄYTTÖ	KERROS	RUNKO	VUORAU	

UUSIKAUPUNKI - VARANPÄÄ - HUUVARI I

Varastointi	Varastointi	1	Ranko	Limilauta
PERUSTUS	KATTO	KATE	ULKOVÄRI	KUNTO
Nurkkakivet	Satula	Huopa -sileäsaumainen	Punainen, valkoiset listat	Hyvä
RAKENNUSHISTORIA,SISÄTILAT JA KUVAAUS				
KUVAAUS: Pieni rankorakenteinen varastorakennus.				
LISÄTIEDOT, PIIRUSTUKSET JA LÄHTEET				
VALOKUVAT			KOORDINAATIT	00