Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy LAUSUNTO

23.10.2026

Pasi Lappalainen
Nosto Consulting Oy

PYHÄJÄRVEN LÄNSIRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 4: LAUSUNTO ALUEEN LUONNOSTA

Nosto Consulting Oy laatii ranta-asemakaavan muutosta Eurassa Myllyojantien varrella sijaitsevalle kiinteistölle 50-406-13-13 Honka. Kaavan laatija tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä lausunnon kaavamuutosalueen luonnosta.

Tein alueelle maastokäynnit 12.5.2026 ja 20.8.2026. Lisäksi tein Suomen Lajitietokeskukselle aineistopyynnön alueelta ja sen lähiympäristöstä ennestään tunnetuista lajiesiintymistä.


Ensimmäisellä maastokäynnillä 12.5.2026 pääpaino oli liito-oravakartoituksen tekemisessä. Etsin lajin papanoita haapojen sekä suurimpien kuusten ja koivujen tyviltä ja tein havaintoja alueen puuston laadusta liito-oravan kannalta arvioituna. Samalla havainnoin linnustoa, kasvillisuutta ja luontotyyppejä.

Selvitysalueen länsipuolelta Myllyojanlahden rantametsästä on aiempia liito-oravahavaintoja vuodelta 2019 (kartta 1). Paikalla kasvaa edelleen liito-oravalle sopivaa metsää. Kiinteistöltä 50-406-13-13 ei tässä kartoituksessa löytynyt liito-oravan papanoita tai muita merkkejä lajista. Kiinteistön puusto on pääosin kaadettu, ja vain länsi- ja eteläreunalla on jäljellä hyvin kapea kaistale nuorehkoa kuusi- ja koivaltaista puustoa. Lisäksi alueen pohjoisreunassa rakennusten vieressä kasvaa melko nuoria kuusia ja koivuja sekä nuoria haapoja ja rantaviivan tuntumassa on muutama kuusi ja koivu. Kiinteistö ei ole siten liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä aivan em. reunoja lukuun ottamatta, jotka ovat sille jossain määrin soveltuvia. Onkin suositeltavaa, ettei kiinteistöltä kaadettaisi enää enempää puustoa, vaikkei siellä olekaan luonnonsuojelulain suojaamaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.


Kuten edellä kerrotaan, on kiinteistön puusto ja myös muu kasvillisuus suurimmaksi osaksi raivattu kokonaan pois. Raivatulle alueelle (kuva 1) on tuotu lisäksi mm. sepeliä. Länsi- ja eteläreunojen kapea metsäkaistale (kuva 2) on tuoretta kangasta, jonka tiheä, nuorehko puusto koostuu lähinnä kuusista ja koivuista. Lahopuuta ei ole. Kenttäkerroksen tavanomaiseen kasvistoon kuuluvat mm. mustikka, puolukka, metsäalvejuuri ja käenkaali.

Kiinteistön pohjoisreuna on piha-aluetta, jossa kasvaa nuoria ja nuorehkoja puita. Koko ranta-alue on niin ikään pihaa, eikä rantavedessä kasva mainittavasti ilmaversoisia. Viitasammakolle (EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji) sopivia kutupaikkoja ei siten ole. Myös kelluslehtisiä on vähän, eikä alue sovellu esim. niin ikään luontodirektiivin IV-liitteeseen sisältyvän lummelampikorennon elinympäristöksi. Kiinteistöltä ei löytynyt lepakoiden päiväpiiloiksi, lisääntymispaikoiksi tai levähdyspaikoiksi sopivia kohteita. Rakennuksia ei tutkittu. Kiinteistön ja lähiympäristön linnustossa ei havaittu huomionarvoisia lajeja.

FM (biologi) Turkka Korvenpää
Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy



Kartta 1. Selvitysalueen rajaus ja aiemmat liito-oravahavainnot.



Kartta 2. Selvitysalue ortoilmakuvalla.



Kuva 1. Kiinteistön puusto ja kasvillisuus on pääosin raivattu.



Kuva 2. Kiinteistön länsireunan kapeaa metsäkaistaletta.